



## Brother Service-Pack - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort



**Produktbeschreibung:** Brother Service-Pack - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 24 Std. - für Brother DCP-1510, 1512, 7055, 7065, 7070, 8110, 8250, MFC-1810, 8510, 8520, 8950; HL-L5100

**Gruppe:** Ausgabegeräte Service & Support

**Hersteller:** Brother

**Hersteller Artikel Nr:** ZWPS60027

**EAN:** 4002352000277

### Marketing:

Manchmal muss es einfach das Original sein: Brother. Das sind innovative Lösungen für Bürokommunikation, Netzwerkprodukte und Multi-Funktions-Center. Brother überzeugt durch Vertrieb, Service und jede Menge Support. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kunden. Das ist ein Upgrade von dreijähriger Standardgarantie auf dreijährigen Service vor Ort.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Service-Pack - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort
Typ	Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen	Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle	Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit	3 Jahre
Reaktionszeit	24 Stunden
Entwickelt für	Brother DCP-1510, 1512, 7030, 7040, 7045, 7055, 7060, 7065, 7070, 8070, 8085, 8110, 8250, MFC-1810, 7225, 7320, 7360, 7440, 7460, 7840, 7860, 8220, 8370, 8380, 8510, 8520, 8880, 8890, 8950; FAX-28XX, 29XX; HL-11XX, 2035, 21XX, 22XX, 52XX, 53XX, 54XX, 6050, 6180, 7050, L5100; IntelliFAX 2820, 2920

### Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen	Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle	Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit	3 Jahre



Reaktionszeit	24 Stunden
<b>Details</b>	
Details zu Service & Support	Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 24 Stunden
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	
Entwickelt für	Brother DCP-1510, DCP-1512, DCP-1512A, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-8070D, DCP-8085DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, MFC-1810, MFC-7225n, MFC-7320, MFC-7360N, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-8220, MFC-8220N, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT ; Brother FAX-2820, 2840, 2845, 2920, 2940, 8360P, 8360PLT ; Brother HL-1110, 1112, 2035, 2130, 2135W, 2140, 2150N, 2170W, 2240, 2240D, 2250DN, 2270DW, 5240L, 5240LT, 5270DN2LT, 5340D, 5340DL, 5350DN, 5350DN2LT, 5350DNLT, 5370DW, 5370DWT, 5380DN, 5380DN Praxis, 5440D, 5450DN, 5450DNT, 5470DW, 5470DWT, 6050DN, 6050DNLT, 6050DNZ1, 6180DW, 6180DWT, 7050, 7050DN, 7050DTN, 7050LT, 7050N, 7050NB, 7050NDLT, 7050NLT, 7050TN, L5100DNNTT ; Brother IntelliFAX 2820, 2920